

修改前效果图




- 1、主要大门入口处增加钢结构柱子，大门设计调整。
- 2、西侧1栋加建厂房5层调整为露台。

修改后效果图



修改前鸟瞰图



修改后鸟瞰图



- 1、主要大门入口处增加钢结构柱子，大门设计调整。
- 2、1栋加建厂房西侧5层部分减层调整为露台。
- 3、1栋加建厂房东侧5层室外部分露台加层调整为厂房及屋顶花园，屋面设备机房位置调整。
- 4、增加4栋厂房（生产辅助用房）。
- 5、1栋加建厂房屋面增设上屋面楼梯间及设备管井。
- 6、原效果图连廊位置绘制有误，本此修改更正。